

Ergebnisse der Bürgerversammlung zum Thema "Straßenschäden im Emden Süden" am 14.03.13

ABGEARBEITETE LISTE	2
JARSSUM	2
1. Kirchpfad in Jarssum: Versackung (nahe Gemeindehaus)	2
2. Kirchpfad in Jarssum: Extrem hochstehender Deckel (nahe Gemeindehaus)	2
3. Jarssumer Warf (nahe Landesstraße): Eisendeckel in Fahrbahn	2
4. Jarssumer Warf (Kurz vor Hofeinfahrt E. Buse): Versackung in der Fahrbahn	2
5. Jarssumer Warf (kurz vor Ecke Jarssumer Ring): Verstopfter Gulli	2
6. Reusenweg - oberes Ende: Große Versackungen rund um Gulli	2
7. Stoppelweg zwischen Landesstraße und Osseweg: Versackungen etc.	2
8. Stoppelweg - Einmündung Osseweg: Schlechter Fahrradrad	2
9. Stoppelweg ab Osseweg bis Brückenrampe: Fahrbahnunebenheiten	2
10. Stoppelweg zwischen Bahnschienen und Dwarsmaarweg: Extreme Ausfahrungen	2
11. Heerweg (zwischen Jarssum-Hilmarsum) - Schäden in der Pflasterung	2
12. Riedweg zwischen Osseweg und Heerweg: 2 x Schäden im Asphalt durch Baumwurzeln	2
13. Dwarsweg (Jarssum): Größere Regenansammlungen	2
14. Görlitzer Straße zwischen Süderweg (Jarssum) und Widdelswehr: Absatz am Fahrbahnrand	3
WIDDELSWEHR	3
15. Eiskeweg ist in katastrophalem Zustand	3
16. Landesstraße zwischen Görlitzer Straße und Bakkersweg: Fußweg fehlt	3
17. Fußweg zwischen Pappeldiek und Bahnhofstraße: Versackungen nahe Bahnhofstraße	3
18. Glogauer Straße (Widdelswehr): Versackungen im Gehweg	3
19. Bahnhofstraße, Sportplatzseite: Entwässerungsgraben ist seit über einem Jahr komplett zu	3
20. Am Bahnhof: Erster Teil der Strecke ist in sehr schlechtem Zustand	3
21. Weg am Kanal von Bahnhofstraße Richtung Petkum: Schlechter Zustand	3
PETKUM	3
22. Durchfahrt altes Siel Richtung neues Siel: Fahrbahndecke ist uneben, Metallkante	3
23. Landesstraße vor der Gaststätte "Slis": Stolperkante	3
24. Fußweg zwischen Kräuterstraße und Marderweg: Pflasterung ist teilweise zugewachsen	3
25. Blumenstraße: Asphaltdecke ist durch Baumwurzeln beschädigt	3
BORSSUM	4
26. Fahrradweg Borssum-Jarssum	4
27. Gelaweg: Versackung im Wendeplatz	4

NOCH OFFEN:	4
WIDDELSWEHR	5
1. Landesstraße zwischen Görlitzer Straße und Bakkersweg: Fußweg fehlt	5
2. Eiskeweg ist in katastrophalem Zustand	5
3. Am Bahnhof: Erster Teil der Strecke ist in sehr schlechtem Zustand	5
4. Weg am Kanal von Bahnhofstraße Richtung Petkum: Schlechter Zustand	5
5. Glogauer Straße (Widdelswehr): Versackung in der Straße	5
6. Bushaltestelle Bakkersweg: Wartehäuschen fehlt	5
PETKUM	5
7. Weg zum neuen Friedhof fehlt	5
BORSSUM	5
8. Hans-Böckler-Allee ab Aeilt-Freese-Weg bis Zum Nordkai: Ausbau fortsetzen	5
9. Hans-Böckler-Allee nahe Bunker: alte, abgängige Pappeln	5
10. Wykhoffweg: Verkehrsberuhigung?	5
11. Hachstraße: Zustand der Straße nicht in Ordnung	5
12. Hagebuttenweg: Entwässerung unzureichend	5
13. Buchsbaumweg, Wendeplatz: Entwässerung unzureichend	6
14. Liekeweg: Beleuchtung nicht optimal	6
15. Ulmenstraße: demolierte Bushaltestellen	6
16. Kiefernstraße: Straßenschäden	6
17. Friedhof an der Schöpfwerkstraße: Parkplatz ist nicht gepflastert	6
18. Kaierweg: Halteverbot bei der Einfahrt in die Straße	6
19. Entsorgungstation(en) für Hundekot in Borssum?	6
FRIESLAND	6
20. Fahrradweg an der Petkumer Straße: Lampen sind zu nah an den Bäumen	6
21. Busspur: Verkürzen bis vor die Kurve, um Rückstau zur Trogstrecke zu verhindern	6

Abgearbeitete Liste

Zu den folgenden Punkten hat der BEE bereits Stellung genommen. Soweit der Handlungsbedarf gesehen wird, hängt die Ausführung grundsätzlich nur noch von den Witterungsverhältnissen ab.

JARSSUM

1. Kirchpfad in Jarssum: Versackung (nahe Gemeindehaus)

Diese wurde bereits behoben

2. Kirchpfad in Jarssum: Extrem hochstehender Deckel (nahe Gemeindehaus)

Hier wurde bereits die umliegende Pflasterung angehoben und an das Niveau des Deckels angepasst.

3. Jarssumer Warf (nahe Landesstraße): Eisendeckel in Fahrbahn

Soweit erforderlich, wird hier die Pflasterung noch angeglichen.

4. Jarssumer Warf (Kurz vor Hofeinfahrt E. Buse): Versackung in der Fahrbahn

Soweit erforderlich, wird hier die Pflasterung noch angeglichen.

5. Jarssumer Warf (kurz vor Ecke Jarssumer Ring): Verstopfter Gulli

Der Gulli wird gespült und die Umgebung wird gereinigt.

6. Reusenweg - oberes Ende: Große Versackungen rund um Gulli

Hier sammeln sich ggf. geringere Wassermassen rund um den Gulli. Der BEE sieht jedoch aktuell keinen Handlungsbedarf, da die Verkehrssicherheit grundsätzlich gegeben ist.

7. Stoppelweg zwischen Landesstraße und Osseweg: Versackungen etc.

Der BEE sieht aktuell keinen Handlungsbedarf, da die Verkehrssicherheit grundsätzlich gegeben ist.

8. Stoppelweg - Einmündung Osseweg: Schlechter Fahrbahnrad

Der Bauhof wird die Ecke in Ordnung bringen.

9. Stoppelweg ab Osseweg bis Brückenrampe: Fahrbahnunebenheiten

Der BEE sieht aktuell keinen Handlungsbedarf, da die Verkehrssicherheit grundsätzlich gegeben ist.

10. Stoppelweg zwischen Bahnschienen und Dwarsmaarweg: Extreme Ausfahrungen

Für eine Teilstrecke von 50 m ist eine Sanierung beauftragt.

11. Heereweg (zwischen Jarssum-Hilmarsum) - Schäden in der Pflasterung

Die Pflasterung in der S-Kurve kurz vor Hilmarsum wird repariert. Für die übrige Strecke ist derzeit laut BEE kein Handlungsbedarf.

12. Riedweg zwischen Osseweg und Heerweg: 2 x Schäden im Asphalt durch Baumwurzeln

Die Firma Marschall-Bau ist beauftragt, die Schäden zu beseitigen.

13. Dwarsweg (Jarssum): Größere Regenansammlungen

Die Oberflächenentwässerung ist teilweise nicht gegeben. Hier wird noch geprüft, was gemacht werden kann.

14. Görlitzer Straße zwischen Süderweg (Jarssum) und Widdelswehr: Absatz am Fahrbahnrand

Der Fahrbahnabsatz wird vom Bauhof beseitigt.

WIDDELSWEHR

15. Eiskeweg ist in katastrophalem Zustand

Die Straße wird in Kürze für jeglichen Verkehr, inklusive Radfahrer komplett gesperrt. Nur landwirtschaftlicher Verkehr bleibt erlaubt. Für eine Sanierung fehlen derzeit die Mittel.

16. Landesstraße zwischen Görlitzer Straße und Bakkersweg: Fußweg fehlt

Ein Fußweg ist an dieser Stelle zur Zeit nicht geplant. Die Angelegenheit wird jedoch vom Ortsverein Süd weiter verfolgt.

17. Fußweg zwischen Pappeldiek und Bahnhofstraße: Versackungen nahe Bahnhofstraße

Der Bauhof wird die Versackung beseitigen.

18. Glogauer Straße (Widdelswehr): Versackungen im Gehweg

Diese sollen behoben werden.

19. Bahnhofstraße, Sportplatzseite: Entwässerungsgraben ist seit über einem Jahr komplett zu

Es wird geprüft, was hier nötig ist.

20. Am Bahnhof: Erster Teil der Strecke ist in sehr schlechtem Zustand

Der BEE sieht aktuell keinen Handlungsbedarf, da die Verkehrssicherheit grundsätzlich gegeben ist. Hier handelt es sich jedoch um einen häufig genutzten Weg, der auch Teil diverser Fahrradrouten ist.

21. Weg am Kanal von Bahnhofstraße Richtung Petkum: Schlechter Zustand

Der BEE sieht aktuell keinen Handlungsbedarf, da die Verkehrssicherheit grundsätzlich gegeben ist. Hier handelt es sich jedoch um einen häufig genutzten Weg, der auch Teil diverser Fahrradrouten ist.

PETKUM

22. Durchfahrt altes Siel Richtung neues Siel: Fahrbahndecke ist uneben, Metallkante

Da das Siel im Verantwortungsbereich der Deichacht liegt, ist hier erst eine Absprache erforderlich.

23. Landesstraße vor der Gaststätte "Slis": Stolperkante

Der Bauhof bekommt den Auftrag, die Höhe anzugleichen.

24. Fußweg zwischen Kräuterstraße und Marderweg: Pflasterung ist teilweise zugewachsen

Dieser Fußweg ist nicht Verantwortungsbereich der Stadt. Die Anwohner werden aufgefordert, den Weg zu reinigen.

25. Blumenstraße: Asphaltdecke ist durch Baumwurzeln beschädigt

Hier gibt es bereits einen Auftrag, der abgearbeitet wird, d.h. die Schäden werden baldmöglichst beseitigt.

BORSSUM

26. Fahrradweg Borssum-Jarssum

Hier ist die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zuständig.

27. Gelaweg: Versackung im Wendeplatz

Die Situation wird geprüft.

Noch offen:

WIDDELSWEHR

1. **Landesstraße zwischen Görlitzer Straße und Bakkersweg: Fußweg fehlt**

Die Angelegenheit wird vom Ortsverein Süd weiter verfolgt.

2. **Eiskeweg ist in katastrophalem Zustand**

Die Angelegenheit wird vom Ortsverein Süd weiter verfolgt.

3. **Am Bahnhof: Erster Teil der Strecke ist in sehr schlechtem Zustand**

Die Angelegenheit wird vom Ortsverein Süd weiter verfolgt.

4. **Weg am Kanal von Bahnhofstraße Richtung Petkum: Schlechter Zustand**

Die Angelegenheit wird vom Ortsverein Süd weiter verfolgt.

5. **Glogauer Straße (Widdelswehr): Versackung in der Straße**

Hier sammelt sich nach Regenfällen an einer Stelle zwischen den Hausnummern 28 und 30 immer wieder Regen.

6. **Bushaltestelle Bakkersweg: Wartehäuschen fehlt**

Nachdem das alte Wartehäuschen vor mehreren Jahren entfernt wurde, ist hier außer einer gelegentlichen Reinigung der Grundfläche nichts mehr passiert.

PETKUM

7. **Weg zum neuen Friedhof fehlt**

Die ehemalige Baustraße, die als Zufahrt dienen könnte, ist im Besitz der Deichacht Moormerland. Der BEE-Betriebsausschuss wird die Angelegenheit nochmals prüfen, ggf. wird eine Begehung durchgeführt.

BORSSUM

8. **Hans-Böckler-Allee ab Aeilt-Freese-Weg bis Zum Nordkai: Ausbau fortsetzen**

Die Sanierung läuft. Es soll möglichst zügig und durchgängig saniert werden. Längere Pausen, wie dies zwischen dem ersten und zweiten Bauabschnitt der Fall war, sollen verhindert werden. Hier müssen die Mittel vom Rat noch zur Verfügung gestellt werden.

9. **Hans-Böckler-Allee nahe Bunker: alte, abgängige Pappeln**

Die Bäume stehen wohl noch auf Privatgrund. Bei Stürmen brechen immer wieder größere Äste ab und landen auf der Straße. Die Grundstücksbesitzerin ist alt und kann sich nicht darum kümmern. Hier soll geprüft werden, ob die Verkehrssicherungspflicht der Stadt in Betracht kommt.

10. **Wykhoffweg: Verkehrsberuhigung?**

Es gibt immer noch zu viel und zu schnellen Durchgangsverkehr, mit teilweise sehr großen landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Teilweise Halteverbote einrichten? Warum kurz vor Schrebergarten Aufhebung von 30 km/h, warum nicht erst bei Brücke?

11. **Hachstraße: Zustand der Straße nicht in Ordnung**

Straßendecke und Fußweg sind nicht gerade, dies sollte korrigiert werden.

12. **Hagebuttenweg: Entwässerung unzureichend**

Gullis sind an der falschen Stelle, so dass kein Ablauf mehr möglich ist.

13. Buchsbaumweg, Wendeplatz: Entwässerung unzureichend

Gullis sind an der falschen Stelle, so dass kein Ablauf mehr möglich ist.

14. Liekeweg: Beleuchtung nicht optimal

Einige Laternen stehen zu nahe an Bäumen, der Abstand zwischen neuen Laternen ist zu groß, es entstehen dunkle Stellen.

15. Ulmenstraße: demolierte Bushaltestellen

Scheiben wurden zerschlagen, Sitzmöglichkeiten zerstört.

16. Kiefernstraße: Straßenschäden

Der Asphalt ist teilweise in einem schlechten Zustand.

17. Friedhof an der Schöpfwerkstraße: Parkplatz ist nicht gepflastert

Pflasterung sollte nachgeholt werden!

18. Kaierweg: Halteverbot bei der Einfahrt in die Straße

Hier wird häufig sehr nach an der Einmündung geparkt, wenn Kunden zum dortigen Imbiss wollen. Dadurch wird die Einfahrt in die Straße eingeschränkt, Probleme mit Begegnungsverkehr, ggf. für Rettungsfahrzeuge (Krankenwagen, Feuerwehr) ein Problem

19. Entsorgungstation(en) für Hundekot in Borssum?

Anfrage an die Verwaltung, ob z.B. bei der Sparkasse und beim neuen Friedhof, wo viel Hundeverkehr ist, Tütchen-Automaten mit Sammelbehältern aufgestellt werden können.

FRIESLAND

20. Fahrradweg an der Petkumer Straße: Lampen sind zu nah an den Bäumen

Die Lichtkegel der Lampen werden teilweise von den nahe stehenden Bäumen aufgenommen. Hier sollte geprüft werden, ob die Bäume entsprechend beschnitten werden können.

21. Busspur: Verkürzen bis vor die Kurve, um Rückstau zur Trogstrecke zu verhindern

Bei hohem Verkehrsaufkommen treten lange Autoschlangen auf, da auch die Autofahrer, die geradeaus wollen, nicht an den Linksabbiegern vorbei dürfen.